

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/25081189-fe4d-3780-9233-cf247935ea80>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Erste Hilfe bei erhöhter Einwirkung ionisierender Strahlen (DGUV Information 203-008)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	DGUV Information 203-008
<b>Normtyp</b>	Satzung
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Abschnitt 2.6 - 2.6 Regionale Strahlenschutzzentren

Regionale Strahlenschutzzentren sind Leitstellen für alle Fragen, die einer strahlenschutzmedizinischen Beratung bedürfen. Für eine eventuell notwendige Direktversorgung oder ambulante Überwachung nach erhöhter Strahleneinwirkung verfügen diese entweder selbst über alle erforderlichen Einrichtungen oder ergänzen sie durch Zusammenarbeit mit anderen Stellen.

*Siehe Verzeichnis der Regionalen Strahlenschutzzentren in Anhang A3.*

